

2016年度 はかりの集合検査風景－10

1. 実施年月: **2017年 2月**

2. 市町村: **東大阪市の西部** (主な検査場所)

東大阪市



[意岐部公民分館]



検査会場の風景 * 玄関にて



小型はかりの検査



大型はかりの検査



[長瀬西公民分館]



検査会場の風景



小型はかりの検査



大型はかりの検査



[産業技術支援センター]



検査会場の風景 受付 小型の検査



小型はかりの検査



大型はかりの検査



[シルバー人材センター]



検査会場の風景



小型はかりの検査



大型はかりの検査 * 台ひょう500kg



[大阪金物団地協同組合]



検査会場の風景



小型はかりの検査



大型はかりの検査



[小阪公民分館]



検査会場の風景



小型はかりの検査



大型はかりの検査



[楠根公民分館]



検査会場の風景



小型はかりの検査



一時に沢山の検査依頼(約30台) * 大わらわ



[社会教育センター]



検査会場の風景



小型はかりの検査



大型はかりの検査



ひょう量12kgのⅡ級はかり



分銅収納箱付の等比皿手動はかり



ひょう量2kgのばね指示はかり

珍しいはかり－21



椅子型体重計

検査できないはかり－10



立筒部が破損してかさ板部の左部が傾斜し、零調整ができない


不等比台
手動はかり

中小企業が多く文化のかおるまち 東大阪市



金物団地

* トライくん



国史跡 鴻池新田会所



司馬遼太郎 記念館